

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	771	Landratsamt Aichach-Friedberg	43-1711-1/01.10
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	771	Landratsamt Aichach-Friedberg	
Betreiber	[Name]	Federal-Mogul Friedberg GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Engelschalkstr. 1	86316	Friedberg
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Oberflächenbehandlung (Galvanik)		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.10.1		2.6

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]		Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]	X	Art des Anlasses:	Leckage Auffangeinrichtung
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	14.05.2019 22.05.2019	angekündigt [J/N]	J
	Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]		
	Schwerpunkte [X]	X	Auffangeinrichtung (Säuretaße) in einem Teilbereich der Galvanik	
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Anzeige nach § 67 BImSchG vom 02.11.2001, Bescheide vom 09.08.2006, 21.08.2007, 14.05.2008, 20.10.2008, 25.02.2013, 24.07.2013, 29.05.2015, 19.11.2015, 05.07.2016, 20.07.2017, 22.11.2017, 29.11.2018, 30.11.2018, 20.12.2018 sowie 17 weitere Anzeigen seit 10.12.2003	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Leckage (undichte Stellen) der Auffangeinrichtung (Säuretaße) in einem Teilbereich der Galvanik	Sanierung der Auffangeinrichtung (Säuretaße)	31.01.2020	Landratsamt Aichach-Friedberg	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL