

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
<b>Gen.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	771	Landratsamt Aichach-Friedberg	43-1711-1/00.03
<b>Überw.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	771	Landratsamt Aichach-Friedberg	43-1711-1/00.03
<b>Betreiber</b>	[Name]	Firma Pfeifer Holz GmbH		
<b>Standort</b>	[Bezeichnung]	Anlage zur Herstellung von Holzspanklötzen		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Mühlenstraße 7	86556	Kühbach
	<b>EMAS</b> [J/N]	N	<b>ISO 14001 ff (+)</b> [J/N]	N
<b>Anlage</b>	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Holzspanplatten, Holzfaserplatten oder Holzfasermatten		
	[4.BlmSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	6.3.1		6.1.c

Überwachung				
<b>Grund</b> (ggf. Anm.)	<b>Regelüberwachung</b> [J/N]	J	<b>Turnus</b> [Monate]	12
	<b>Anlassüberwachung</b> [J/N]	N	<b>Art des Anlasses:</b>	
<b>Termin</b> (ggf. Anm.)	<b>Datum</b> [tt.mm.jj]	04.07.2023	<b>angekündigt</b> [J/N]	J
	<b>Prüfumfang</b>	<b>umfassend</b> [J/N]	J	
§§ 52 und 52a BlmSchG	<b>Schwerpunkte</b> [J/N]	N		
	Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]	N		
<b>Prüfgrundlage</b> (ggf. Anm.)	<b>Bescheid(e), Anzeige(n)</b> [J/N]	J	Genehmigungsbescheide, Anordnungen nach § 17 BlmSchG, Anzeigen nach § 15 BlmSchG	
	<b>Anforderungsliste</b> [J/N]	N		
	<b>Schwerpunktprogramm</b> [J/N]	N		
<b>Ergebnis</b>	<b>Mängel</b> [J/N]	N	<b>Anordnung</b> [J/N]	N
			<b>Stilllegung</b> [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BlmSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BlmSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL