

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	771	Landratsamt Aichach-Friedberg	43-1711-1/01.03
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	771	Landratsamt Aichach-Friedberg	
Betreiber	[Name]	Federal-Mogul R&L Friedberg Casting GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Engelschalkstr. 1	86316	Friedberg
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Eisenmetallgießerei		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	3.7.1		2.4

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	23.07.2025	angekündigt [J/N]	J	
	Prüfumfang	umfassend [J/N]	J		
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		J			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Letzter Bescheid vom 13.06.2025		
	Anforderungsliste [J/N]	N			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Staubabsaugung und Abluftführung entspricht nicht dem Stand der Technik	Verbesserung Staubabsaugung und Abluftführung	31.07.2025		
Verlegung von Maschinen (Putzerei) in anderes Gebäude ohne Genehmigung/Anzeige	Anzeige nach § 15 BImSchG	31.01.2026		
Starke Geräuschentwicklung durch Defekt bei Entstaubungsanlage	Reparatur	Sofort	Landratsamt Aichach-Friedberg	11.11.2025

Vorhandene Notstromaggregate entsprechen nicht dem Stand der Technik	Inbetriebnahme neues genehmigtes Notstromaggregat	31.01.2026		
Richtwertüberschreitungen für Lärm an mehreren Immissionsorten zur Nachtzeit	Ermittlung Lärmquellen – Umsetzung konkreter Schutzmaßnahmen zur Lärmreduzierung	31.12.2026		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL