

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten							
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	771	Landratsamt Aichach-Friedberg		43-1711-1/01.10		
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	771	Landratsamt Aichach-Friedberg		43-1711-1/01.10		
Betreiber	[Name]	Federal-Mogul Friedberg GmbH					
Standort	[Bezeichnung]						
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Engelschalkstraße 1		86316	Friedberg		
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N			
Anlage	[Bez.]	Oberflächenbehandlung (Galvanik)					
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	3.10.1		2.6			
Überwachung							
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12			
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:				
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	11.11.2025	angekündigt [J/N]	J			
Prüfumfang	umfassend [J/N]	J					
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [J/N]	N					
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]	J						
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Anzeige nach § 67 BImSchG vom 02.11.2001, Bescheide vom 09.08.2006, 21.08.2007, 14.05.2008, 20.10.2008, 25.02.2013, 24.07.2013, 29.05.2015, 19.11.2015, 05.07.2016, 20.07.2017, 22.11.2017, 29.11.2018, 30.11.2018, 20.12.2018, 20.03.2020, 22.07.2020, 19.01.2022, 26.07.2024, 27.02.2025 sowie 36 weitere Anzeigen nach § 15 BImSchG seit 10.12.2003				
	Anforderungsliste [J/N]	N					
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N					
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N]		

## Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen

Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Richtwertüberschreitungen für Lärm an mehreren Immissionsorten zur Nachtzeit	Ermittlung Lärmquellen – Umsetzung konkreter Schutzmaßnahmen zur Lärmreduzierung nach Immissionsmanagementplan	<b>31.12.2026</b>		
Abluftmessungen an den Chromnebelabscheidern	Messungen durchführen und Vorlage der Messberichte	<b>01.02.2026</b>		
Mängel große Auffangwanne, CKS-Bäder und Lagerraum Natriumbisulfid und Eisen-III-Chlorid aufgrund lockerer Fliesen und schadhafter Fugen	Vorlage Sanierungsplan und Sanierungsmaßnahmen	<b>31.01.2026</b>		
Defekte Abdichtung (Fliesenfugen) der Bodenwanne der alten Enteisung	Umbau und Inbetriebnahme neue Enteisung, anschließend Sanierung alte Enteisung entsprechend vorliegendem Zeitplan	<b>30.04.2026</b>		

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL