

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	771	Landratsamt Aichach-Friedberg	43-1711-1/00.03	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	771	Landratsamt Aichach-Friedberg	43-1711-1/00.03	
Betreiber	[Name]	Firma Pfeifer Holz GmbH			
Standort	[Bezeichnung] [Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Anlage zur Herstellung von Holzspanklötzen Mühlenstraße 7	86556	Kühbach	
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N	
Anlage	[Bez.] [4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	6.3.1	Anlage zur Herstellung von Holzspanplatten, Holzfaserplatten oder Holzfasermatte		
			n		

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	08.07.2025	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang	umfassend [J/N]	J			
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [J/N]	N			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Genehmigungsbescheide, Anordnungen nach § 17 BImSchG, Anzeigen nach § 15 BImSchG		
	Anforderungsliste [J/N]	N			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N]
					N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen					
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...		
			durch (Organisation)	am	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL